







LEVIER D'AIGUILLES

- Plier le levier sans dégrapper, aligner et souder dos-à-dos)



- Le socle se forme par succession de pliages, sans soudure.

- La soudure de l'axe verrouille le montage.



- replier les disques en trois épaisseurs.
- Enrouler la patte du contre-poids sur une tige de 1mm.

